


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы


М.А.Братанова

(подпись)

« 18 » 01 20 23 г.

ПАСПОРТ

доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 2 от «18» 01 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение «Пансионат «Радуга» городского округа Тольятти (Корпус № 5).
- 1.2 Адрес объекта: 445003, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Лесопарковое шоссе 36.
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 2132,80 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка: да, 70834 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания 1986.
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт май 2023 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
- 1.7 муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение «Пансионат «Радуга» городского округа Тольятти (МАОУ «Пансионат «Радуга»).
- 1.8 Юридический адрес организации (учреждения)
445003, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, Лесопарковое шоссе 36.
- 1.9 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- Оперативное управление.
- 1.10 Форма собственности (государственная, негосударственная) - Государственная
- 1.11 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- Муниципальная.
- 1.12 Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования администрации городского округа Тольятти.
- 1.13 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 445054, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Голосова, 34, тел. 543 870.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - здравоохранение, образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: организация оздоровления, досуга, отдыха детей, подростков и молодежи; реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ для детей; предоставление оздоровительных услуг путем осуществления доврачебной медицинской помощи, по проведению лечебных процедур.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на

дому, дистанционно) - на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети, пожилые.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* - в случае необходимости.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 299 детей/79 сотрудников, всего 379 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси - № № 91, № 310 остановка Яхт-клуб «Химик».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 660 м.;

3.2.2 время движения (пешком) - 20 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), - нет;

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* - нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* - нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: - 0,2 м.

(описать: бордюрный камень между проезжей частью и пешеходной дорожкой)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет:* нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	А
5.	с нарушениями слуха	А
6.	С нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К), ДП-И (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К), ДП-И (С, Г, У), ДУ (О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К), ДП-И (С, Г, У), ДУ (О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДП-И (С, Г, У) ДУ (О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, О, С, Г, У)

**** Указывается:** **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ДП-И (С, Г, У).

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий, капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий, капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий, капитальный)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ в рамках исполнения муниципальной программы:

-

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Создание условий по доступности отдельных зон, помещений, территории здания для инвалидов и маломобильных граждан (К,О).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с департаментом образования администрации городского округа Тольятти, территориальным отделом Центрального округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

М.А. Братанова

(подпись)

« 18 » 01 2013 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 2 от 18 » 01 2013 г.

муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение «Пансионат «Радуга» городского округа Тольятти (Корпус № 5).

(полное юридическое наименование объекта)

445003, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Лесопарковое шоссе 36, тел. 48-98-42, факс 48-98-42, E-mail: raduga@edu.tgl.ru

Микель Елизавета Борисовна, директор

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: г. Тольятти

2. Ведомственная принадлежность: Департамент образования городского округа Тольятти.

3. Вид деятельности здравоохранение, образование.

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта

Муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг:

299 детей/80 сотрудников, всего 379 человек.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта -

Отдельно стоящее здание; этажей в здании - 5 этажей; занимаемая площадь - 5 этажей, материал несущих конструкций - железобетон, кирпич, материал лестниц - железобетон.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов - 1 центральный, 2 эвакуационных.

8. Год постройки - 1986

9. Год последней реконструкции -

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	660		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Маршрутное такси - № 91, № 310, остановка «Яхт-клуб «Химик»		
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть		
Регулируемые переходы	со звуковой сигнализацией		нет
Нерегулируемые переходы			
Внеуличные переходы	с пандусом		нет
	с подъемником		нет
Тактильные указатели			
Перепады высоты на пути движения	Съезды с уклоном более 10%		нет
Открытые лестницы	Пандусы с уклоном более 8%		нет
Поручни на лестницах	Поручни на пандусах		нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание,	Примечание
--------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	---------------------	---	------------

							ремонт, замена или реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7		
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)							
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1 шт-0,9 м, Ворота – 3,5м	К, О	-			
	Информация об объекте	наличие	наличие	С, Г, У, К, О				
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:							
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	3,5	К				
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	3,5	К	-			
	Указатели направления движения	наличие	-	Г, К				
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	нет	К, С, О				
	Места отдыха	наличие		К, О				
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		-		-	Не предусмотрена проектом. Запрещена, согласно антитеррористическим требованиям по Самарской обл.		

									от 03.03.2005г. Протокол № 01-05
	Расстояние до входа в здание							-	К, О
	Количество машино-мест для инвалидов							-	К
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м							-	К
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида							-	К
	Открытая лестница							-	-
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц							-	О, С
	Марш лестницы							-	О, С
	Высота подступенка							-	О, С
	Ширина проступей							-	О, С
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые							-	О, С
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой							-	С
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м								О, С
	Расстояние между поручнями							-	О, С
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующими окончаниями								

- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-	O, C	-
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м	-	O, C	-
Пандус на рельефе		отсутствует		
Высота подъема одного марша	≤ 0,8 м	-	K	
Уклон	≤ 8 %	-	K	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	K, O	
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	K	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	O	
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	K, O	
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончаниями	≥ 0,3 м		K, O	
Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	K	
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-		
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	-	K	
Разворотные площадки:		-	K	
- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-		
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м	-		
- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	K, O	
Колесоотбойные устройства на промежуточных	высотой 0,1 м	-	K, O	

Высота площадки		м	0	-	-
Габариты площадки: ширина X глубина		≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	-	O, C	-
Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина		≥2,2 x 2,2 м	-	K	-
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см		наличие	-	K, O, C	-
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании		наличие	-	O, C	-
Поперечный уклон в пределах		1-2%	2%	O, K	-
Навес		наличие	наличие	K, O	-
Водоотвод		наличие	-	K, O, C	-
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету		≥ 1,0 м	-	K	-
Информация об объекте		наличие	наличие	Г	-
Входная площадка Эвакуационный выход № 2 из здания					
Высота площадки		м	0	-	-
Габариты площадки: ширина X глубина		≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	-	O, C	-
Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина		≥2,2 x 2,2 м	-	K	-
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см		наличие	-	K, O, C	-
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при		наличие	-	O, C	-

	намокании								
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	2%	O, K	-				
	Навес	наличие	наличие	K,O	-				
	Водоотвод	наличие	-	K, O, C	-				
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	-	K	-				
	Информация об объекте	наличие	наличие	Г	-				
2	Тамбур. Эвакуационный выход № 1								
	Габариты: глубина X ширина	≥ 2,3 x 1,5 м При реконструкции (1,5 - 1,8) x 2 м	1,75x5,95м	K	-				
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	P	K, O	-				
	- ширина дверного проема в свету	≥ 1,2 м	0,9м	K, O	-				
	- высота порога наружного, внутреннего	≤ 0,014 м	0,01	K	-				
25	Тамбур. Эвакуационный выход № 2				-				
	Габариты: глубина X ширина	-	1,31 x 2,72м	K	-				
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	P	K	-				
	- ширина дверного проема в свету	≥ 1,2 м	0,9м	K	-				
	- высота порога наружного, внутреннего	≤ 0,014 м	0,01	K, O, C	-				

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	С	-	
	Поручни с двух сторон	наличие	наличие с одной стороны	О, С	-	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,75 м	О, С	-	
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-		-	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		-	К	-	
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К	-	
	Уклон	≤ 8%	-	К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	-	
	Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	-	

	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	-	
	- горизонтальные завершения вверх и вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	К, О	-	
	Пандус переносной	наличие	-	К	-	
	Подъемник для инвалидов:			К	-	
	- стационарный	наличие	-		-	
	- мобильный	наличие	-		-	Невозможно установить необходима техническая реконструкция здания
1	Лестница на уровень 2-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	С	-	
	Поручни с двух сторон	наличие	наличие с одной стороны	О, С	-	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,75 м	О, С	-	
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-		-	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		-	К	-	
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К	-	
	Уклон	< 8%	-	К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям	наличие	-	К	-	

	маршей высотой не менее 0,05 м								
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-		К	-			
	Поручни с двух сторон:	наличие	-		К, О	-			
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-		К	-			
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-		О	-			
	- горизонтальные завершения вверх и вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-		К, О	-			
	Пандус переносной	наличие	-		К	-			
	Подъемник для инвалидов:				К	-			
	- стационарный	наличие	-			-			
	- мобильный	наличие	-			-		Невозможно установить необходима техническая реконструкция здания	
1	Лестница на уровень 3-го этажа								
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие		С	-			
	Поручни с двух сторон	наличие	наличие с одной стороны		О, С	-			
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,75 м		О, С	-			
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-		О, С	-			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-			-			
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го		-		К	-			

этажа									
Ширина марша		$\geq 1,0$ м	-				К	-	
Уклон		$\leq 8\%$	-				К	-	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м		наличие	-				К	-	
Разворотные площадки внизу,верху		$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-				К	-	
Поручни с двух сторон:		наличие	-				К, О	-	
- на высоте (нижний поручень)		0, 65-0,75 м	-				К	-	
- на высоте (верхний поручень)		0,85 – 0,95 м	-				О	-	
- горизонтальные завершения вверх и вниз с не травмирующим окончанием		$\geq 0,3$ м	-				К, О	-	
Пандус переносной		наличие	-				К	-	
Подъемник для инвалидов:							К	-	
- стационарный		наличие	-					-	
- мобильный		наличие	-					-	Невозможно установить необходима техническая реконструкция здания
1	Лестница на уровень 4-го этажа		наличие						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-				С	-	
	Поручни с двух сторон	наличие	наличие с одной стороны				О, С	-	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,75 м				О, С	-	
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-				О, С	-	

	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	-	-
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		-	К	-
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	-
	Уклон	$\leq 8\%$	-	К	-
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	-
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	-
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	-
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К, О	-
	Пандус переносной	наличие	-	К	-
	Подъемник для инвалидов:		-	К	-
	- стационарный	наличие	-		-
	- мобильный	наличие	-		Невозможно установить техническая реконструкция здания
	Коридоры/холлы				
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2,15	К	-
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-
	Указатели направления движения, входа,	наличие	-	К, Г	-

	выхода						
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г	-		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	-		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	-		
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	-		
	Тактильная схема	наличие	наличие	С	-		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	-	С, Г, У, К, О	-		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	-	О	-		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	-	К	-		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	С	-		
	Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С	-		
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)				-		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-		
	Контрастная маркировка	наличие	-	С	-		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О	-		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О	-		
	Пандус внутренний на этаже						

	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	-	
	Уклон	$\leq 8\%$	-	К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	-	
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	-	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	-	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		-		-	
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К	-	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5$ м	-	К	-	

Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков

1 этаж (9,10,30,33,3 4,39,40,45,46 ,51,52);	Обслуживание в жилых комнатах 1 этаж (9,10,30,33,34,39,40,45,46,51,52);		-			
2 этаж (2,3,6,7,8,9,24,25,30,31,36,37,42,43,48,49,54,55,60,61,66,67);	2 этаж (2,3,6,7,8,9,24,25,30,31,36,37,42,43,48,49,54,55,60,61,66,67);					
3 этаж (2,3,6,7,8,9,2 4,25,30,31,36 ,37,42,43,48, 49,54,55,60,6	3 этаж (2,3,6,7,8,9,24,25,30,31,36,37,42,43,48,49,54,55,60,61,66,67).					

[illegible]

	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	-	К, О	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	-	К	-	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1 этаж (9,10,30,33,34,39,40,45,46,51,52); 2 этаж (2,3,6,7,8,9,24,25,30,31,36,37,42,43,48,49,54,55,60,61,66,67); 3 этаж (2,3,6,7,8,9,24,25,30,31,36,37,42,43,48,	Санузел обычный (муж.,жен) аналогично	наличие	1,65x 1,77	К, О, С, Г, У	-	

[illegible]

		вертикальной формы					
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	-	К, О	-		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	-	К, О	-		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С	-		
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-	К, О, С	-		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат(жен) аналогично							
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ							
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие		С, Г, У, К, О	-		
	Надписи:	наличие	наличие	С, Г, У, К, О	-		
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$	1,5 м	С, Г, У, К, О	-		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	0,01	С, Г, У, К, О	-		
	освещенность	наличие	-	С, Г, У, К, О	-		
	Указатели, пиктограммы	наличие	-	С, Г, У, К, О	-		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	С, Г, У, К, О	-		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	-	С, Г, У, К, О	-		

освещенность		наличие	-	С, Г, У, К, О	-
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю		наличие	-	С	-
высота размещения		1,3 – 1,4 м	-	С	-
маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие	-	С	-
на кнопках управления лифта		наличие	-	С	-
на кабинах санитарно-бытовых помещений		наличие	-	С	-
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты		Наличие (не менее 1 шт)	-	Г	-
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами		Наличие (не менее 1 шт)	-	С, Г	-
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)		наличие	-	К	-
Речевые информаторы и маяки		наличие	-	С	-
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м		наличие	-	С	-
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции		наличие	-	С, Г	-
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы		наличие	-	С, Г, У, К, О	-

7. Выводы

В результате обследования объекта на предмет доступности для инвалидов и МГН выявлено:
Территория, прилегающая к объекту полностью доступна для категорий С, Г, У, К, О

Входная группа доступна для категорий С, Г, У, О
Пути движения на объекте доступны для категорий С, Г, У, О. (1-этаж – доступен для категорий – К).
Зона оказания услуг доступна для категорий С, Г, У, О.
Санитарно-бытовые помещения доступны для категорий С, Г, У, О.
Средства информации и телекоммуникации доступны для категорий С, Г, У.

Приложение:

1. Фотографии функциональных зон.

Представитель рабочей группы

Главный специалист территориального отдела Центрального
(должность)
округа МСДиСП СО Ворошилова А.В. подпись

Представитель организации, эксплуатирующий объект

Директор



(Handwritten signature in blue ink)